



## Bauhof Owschlag – Sachstand 06/2017

### **Bauhof:**

- Dücker Anbaumulcher für Kleintraktoren geschweißt, mit neuem Getriebe ausgestattet und lackiert- jetzt Grasgrün vorher Rot
- Asphaltflick mit Kaltasphalt / Pflasterflick
- Austausch vieler verblichener Verkehrszeichen
- Rabatten in Schikane Ortsein- und ausfahrt ausgebaggert, Bordsteine gesetzt und Steinbeete angelegt
- E-Check in den gemeindlichen Liegenschaften (letztmalig 2012/13)
- Wiederkehrend Anfahrschäden am Pendlerparkplatz (Steine werden durch LKW verschoben/ Staketenzaun wird angefahren)
- Wilde Deponien
  - Segenmoor (Mauersteine 3DF u. Betonreste)
  - Köhlkuhlen (Reifen)
  - Uhlenkamp (Fliesen)
  - Langenberg (Waschmaschine)
- Drei Mitarbeiter besuchten den Lehrgang- Spielplatzkontrolle bei der Deula RD
- Besuch der Messe Demopark in Eisenach auf Einladung des Umwelt und Technikhofes der Stadt Rendsburg

### **Kläranlage:**

- Einlagerung von 3 Mobilheimen für das Amt auf einer neuen Lagerfläche bei Rechengebäude
- HPW Umbau der Pumpenführungsrohre und Einbau neuer Laufroste

### **Wasserversorgung:**

### **Kindergarten / Krippe:**

- Erstellung eines Barfußpfades für Krippenkinder
- Aufbau einer kleinkindgerechten Nestschaukel
- Austausch von Sand und Rindenmulch auf Krippenspielplatz

### **Spielplätze:**

- Fertigstellung des Spielplatzes Wühren
  - Erweiterung der bisherigen Spielfläche um zwei zusätzliche Geräte
  - Auskoffern der Fläche, Einbau der Umrandung mit Rasenbordsteinen, Aufbau der zusätzlichen Spielgeräte, Versetzen einiger vorhandener Spielgeräte, Einbringen von 110to Spielsand

### **Bahnhofsgebäude u. Vorplatz:**

- Austausch der Kellerschachtgitter am Bahnhofgebäude

### **Arbeiten für Flüchtlinge:**

- Verschiedene Möbeltransporte innerorts.
- Entsorgung von Möbeln aus aufgelösten Asylwohnungen

### **Arbeiten für andere:**

- Unterstützung bei Einbau einer Hangrutsche auf dem Spielplatz der AöR KiTa Hüttener Berge in Ascheffel.
- Bankettenmahn in Ahlefeld-Bistensee
- Sicherung des Bahnverkehrsgeländers nach Verkehrsunfall

### **Schule**

- Mehrfach Kanalverstopfung unter Nordflügel – Kanalpläne unvollständig (Kamerabefahrung)
- Neuverlegung der Regenwasserleitung im Bereich Innenhof Fensterfront Pausenraum. (Grundleitungspläne unvollständig / Leitungsverlauf unklar)
- Vorarbeit zum Umbau des Schulhofes ca 120to Feldsteine aufgeladen und zur Kläranlage verbracht. (Spende von Hans-Jürgen Scheer)

### **Anstehend:**

- Spielplatzhaupteinspektion bei allen 49 Spielplätzen im Amtsbereich
- E-Check aller gemeindlichen Liegenschaften danach Amtsgebäude
- Erneuerung der Schutzhütte im Ochsenweg
- Ausbesserung verschiedener Wegeschäden
- Vorbereitungsmaßnahmen für Umgestaltung - Spielplatz Schule
  - Pflasterwege aufnehmen/entfernen
  - Verschiedene Erdarbeiten